



- Nach Umbau der Leitungen ☹️





Einführung Injektorschlauch
ins Krümmer

Verdampfer

Filtereinheit hängt weit entfernt von der Einspritzschiene. (ohne Aufhängebügel, einfach zwischen die Schläuche.)

